

Legenda

 Sottobacino 32-4 - Torrente Orco

Interventi di cui alla Deliberazione 665/2017 (puntuali)



- 10 - Interventi di ripristino localizzato della stabilità dei versanti, anche mediante l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica con particolare attenzione ai versanti o agli impluvi prospicienti il corso d'acqua. Sono ricompresi interventi di disaggio e pulizia di pareti rocciose per la rimozione di massi pericolanti ed interventi di rimodellamento e chiusura delle fessure di taglio.

Interventi di cui alla Deliberazione 665/2017 (lineari)

- 7 - Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti comprensive di quelle localizzate lungo il sistema viario minore (piste, sentieri, strade agro-silvo-pastorali).

Interventi di cui alla Deliberazione 465/2012

- A1.1 - Gestione della vegetazione riparia comprendente la rimozione delle sponde e dagli alberi attivi della vegetazione arborea che è causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque, salvaguardando, ove possibile, la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone di deposito alluvionale adiacenti.
- A1.4 - Ripristino della sezione di deflusso, inteso come asportazione o spostamento del materiale litoido trasportato e accumulato in punti isolati dell'alveo e pregiudizievole per il deflusso delle acque, da utilizzarsi anche nella colmataura di depressioni ed erosioni.
- A1.6 - Ripristino della officiosità idraulica delle luci di attraversamenti, ponticelli, tombini, tratti tombati con rimozione del materiale litoido da ridistribuire preferibilmente in alveo, e di altri materiali da portare a discarica autorizzata.
- A1.7 - Manutenzione di difese spondali esistenti.
- A1.8 - Manutenzione delle arginature e loro accessori, intesa come taglio della vegetazione arborea sulle scarpate, ripresa di scoscendimenti con eventuale recupero delle quote originarie della sommità arginale, interventi di conservazione e ripristino del paramento, manutenzione di opere d'arte e manufatti connessi al sistema arginale (canali scolmatori, paratoie, ecc.), manutenzione e ripristino dei cippi di delimitazione e individuazione topografica delle pertinenze idrauliche e delle aree demaniali per una precisa individuazione dei tratti fluviali.
- A1.11 - Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti comprensive di quelle localizzate lungo il sistema viario minore (piste, sentieri, strade agro-silvo-pastorali).
- A1.12 - Disaggio di massi pericolanti.
- A1.17 - Stazioni di monitoraggio per le verifiche periodiche dello stato manufattivo.
- A2.21 - Interventi di manutenzione mirati alla salvaguardia della stabilità e funzionalità dei tracciati di piste/strade e sistema viario minore utilizzate per accesso preferenziale alle opere del servizio idrico integrato.



UNIONE MONTANA VAL GALLENCA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO



PIANO PLURIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SOTTOBACINI IDROGRAFICI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLA VAL GALLENCA ANNO 2020

SCHEDA DI INTERVENTO

Annualità 2020
SOTTOBACINO 32-04 – Torrente Orco

COROGRAFIA DEGLI INTERVENTI – TAVOLA 1

Rev.	Data	Redazione	Verifica
0	Luglio 2019	Dott. Ing. M. Succio	Dott. Ing. M. Succio
Professionisti incaricati:		Riservato all'Ente:	
Dott. Ing. Marco SUCCIO Via Trivello n. 59 10130 Biadene IM Tel/Fax 011 9882038 marco@studiosuccio.com			
Archivio file: Tavole PKM.qps	Elaborato: Tav.1	Scala: 1:10.000	